


FICHE "RHM"

Opérations de restauration hydromorphologique

Renseignements généraux

Intitulé de l'opération	Remise en fond de vallée de la Thouane au lieu dit Le Carrefour de la Gâtine		
Maître d'ouvrage	Office National des Forêts		
SIRET			
Année de réalisation des travaux	2012	Bassin	ORNE AMONT
Cours d'eau	La Thouane		
Enjeu/x de l'opération	Code Masse d'eau	HR294	
<input type="radio"/> Environnement / Biologie	Cadre réservé à la CATER CODE FICHE 2012112701		
<input type="radio"/> Hydraulique / Sécurité publique			
<input type="radio"/> Ressource en eau / Salubrité publique			

Localisation



Source : IGN SCAN 25

Description des travaux réalisés

La Thouane, de sa source et sur près d'un kilomètre, s'écoulait dans un fossé longeant la forêt d'Écouves. Ce fossé avait été créé pour permettre la délimitation entre la forêt domaniale en rive droite et les parcelles privées (prairies) rive gauche.

Une partie des écoulements avait été détournée vers ce fossé pour permettre de diviser les débits et ainsi diminuer la force érosive du cours d'eau. L'équilibre de l'écosystème s'en est trouvé perturbé puisque la modification du tracé n'a eu pour effet que d'accélérer l'évacuation des eaux vers l'aval, accentuant les crues et les étiages.

Les travaux ont consisté à réaliser des ouvertures dans le fossé pour favoriser les écoulements, non plus vers le fossé mais vers la forêt, là où le tracé originel du cours d'eau était encore marqué.

Commentaire sur l'évolution du site



Vues des travaux réalisés

Avant



C. ROULLIER - CC Sources de l'Orne - 2012

Après



C. ROULLIER - CC Sources de l'Orne - 2012

FICHE "RHM"

Opérations de restauration hydromorphologique

Evolution des travaux réalisés :

Année N+



Année N+



Année N+

Fournir la photo

Année N+

Fournir la photo

Année N+

Fournir la photo

Année N+

Fournir la photo