


FICHE "RHM"

Opérations de restauration hydromorphologique

Renseignements généraux

Intitulé de l'opération	Remise en fond de vallée de la Pourcellière au lieu-dit "Pourcellière"		
Maître d'ouvrage	Parc Naturel Régional Normandie-Maine		
SIRET	256 102 229 00018		
Année de réalisation des travaux	2016	Bassin	MAYENNE
Cours d'eau	La Pourcellière		
Enjeu/x de l'opération	Code Masse d'eau	GR0508	
<input checked="" type="radio"/> Environnement / Biologie	Cadre réservé à la CATER CODE FICHE 2019020501_01		
<input type="radio"/> Hydraulique / Sécurité publique			
<input type="radio"/> Ressource en eau / Salubrité publique			

Localisation



Source : IGN SCAN 25

Description des travaux réalisés

Une portion de 400 mètres environ du ruisseau de la Pourcellière avait été mise en bief afin d'alimenter un moulin. Le moulin étant ruiné, une restauration du lit en fond de vallée a été opérée car les écoulements et les habitats étaient fortement influencés par cette mise en bief (1 chute infranchissable et écoulements uniformes).

La remise en fond de vallée n'a pu être opérée sur l'ensemble du linéaire car le propriétaire souhaitait conserver l'ancienne réserve d'eau du moulin (plan d'eau). Cela a induit la nécessité d'opérer un reméandrage important (fort coefficient de sinuosité) sur la portion remise en fond de vallée pour atténuer la pente du cours d'eau (4,8%).

Commentaire sur l'évolution du site

Évolution limitée du site. Peu d'érosion observée sur les berges.

Vues des travaux réalisés

Avant



M. SCELLES - PNRNM

Après



M. SCELLES - PNRNM

FICHE "RHM"

Opérations de restauration hydromorphologique

Evolution des travaux réalisés :

Année N+



Année N+



Année N+

Fournir la photo

Année N+

Fournir la photo

Année N+

Fournir la photo

Année N+

Fournir la photo